

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ВИГВАМА

КАРКАС ВИГВАМА СОСТОИТ ИЗ 8 ПЛОК,
КОТОРЫЕ ПОПАРНО МЕЖДУ СОБОЙ
СОЕДИНЯЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШПИЛЬКИ.
СВЕРХУ ПЛОКИ ПООЧЕРЕДНО
СВЯЗЫВАЮТСЯ ШНУРКОМ ДЛЯ ПРОЧНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:
1. СТИРАТЬ ИЗДЕЛИЯ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 30°С
2. НЕ ОТБЕЛИВАТЬ
3. ГЛАДИТЬ УТЮГОМ ПРИ
НЕ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ



1



2



3



4



5



6



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!